

VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA



Overené vozidlo

TOYOTA COROLLA 1,33

VIN: AHTLT58E806027416

! POZOR! OVERENIE VOZIDLA PREUKÁZALO 2 PODOZRENIA.



STOČENÉ KILOMETRE
podozrenie na stáčanie



POISTNÉ UDALOSTI
vozidlo bolo poškodené



KRÁDEŽ
nie je indikovaná



EXEKÚCIA
nevyplnené údaje majiteľa



LEASING
systém neneviduje leasing





ŤARCHA
nebol nájdený záznam

Viac informácií nájdete na príslušných stránkach

Základné informácie o vozidle

↔ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Šírka (mm):	?
Výška (mm):	?
Dĺžka (mm):	?
Rázvor (mm):	?
Hmotnosť (kg):	1735



🚗 VOZIDLO

Značka:	TOYOTA
Model:	COROLLA 1,33
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Farba:	Čierna metalíza





















🚗 MOTOR A PREVODOVKA

Max. rýchlosť (km/h):	180
Objem (cm3):	1329
Výkon (kW):	74
Palivo:	Benzín
Prevodovka:	MT
Počet stupňov:	6

🔗 EVIDENCIA

Prvá evidencia:	28.10.2011
Prvá evidencia SR:	28.10.2011

ZISTENÉ INFORMÁCIE O VOZIDLE

1	OVERENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ Novinka 17/17 krajín - 160 miliónov vozidiel	5 ZÁZNAMOV 
2	OVERENIE KRADNUTÝCH VOZIDIEL	7/10 KRAJÍN 
3	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU SR 22/21 Leasingových spoločností	DOSTUPNÉ 
4	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU ČR	DOSTUPNÉ 
5	OVERENIE ŤARCHY NA VOZIDLO Notárska komora	DOSTUPNÉ 
6	OVERENIE EXEKÚCIE Centrálny register exekúcií	NEZISTENÉ 
7	KONTAKT NA MAJITEĽA	NEZISTENÉ 
8	PLATNOSŤ PZP Slovenská kancelária poisťovateľov	DOSTUPNÉ 
9	ÚDAJE Z TECHNICKÉHO PREUKAZU	DOSTUPNÉ 
10	KONTROLA STOČENÝCH KILOMETROV O.Z. SOVA	DOSTUPNÉ 
11	OVERENIE AKTUÁLNYCH KM VOZIDLA O.Z. LEPIDLO	DOSTUPNÉ 
12	HISTÓRIA KILOMETROV	24 ZÁZNAMOV 
13	VIN DEKÓDER	26 ZÁZNAMOV 
14	OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNG Systém DATAGAS	NEZISTENÉ 
15	KONTROLA VYLEPTANÉHO VIN	NEZISTENÉ 
16	OVERENIE ŤARCHY	NEZISTENÉ 
17	HODNOTA VOZIDLA	NEZISTENÉ 
18	AKTUÁLNY STAV VOZIDLA	DOSTUPNÉ 
19	INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA	0 ZÁZNAMOV 
20	EURO NCAP Test bezpečnosti vozidla	NEZISTENÉ 

21

ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY

www.databazavozidiel.sk

DOSTUPNÉ



22

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

23

ZĽAVY PRE VÁS OD NAŠICH PARTNEROV

1

DATABÁZA POISTNÝCH UDALOSTÍ

ZÁZNAM Č. 1: 2018-03-21

Corolla sedan 11/06 [S] [3D] [IRE] [AE]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-03-21
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	384.02 EUR
Práca	21.00 EUR
Cena za lakovanie	120.00 EUR
Náhradné diely	406.47 EUR
Lakovnícky materiál	264.02 EUR
Celkové náklady:	811.49 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
NÁRAZNÍK Z	LE3	-

ZÁZNAM Č. 2: 2018-01-08

Corolla sedan 11/06 [S] [3D] [IRE] [AE]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2011-10-28
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	174518
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	74
Farba:	Čierna
Objem motora:	1329


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2018-01-06
Autor:	Insurance
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-01-10
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	286.26 EUR
Práca	12.50 EUR
Cena za lakovanie	67.50 EUR
Náhradné diely	356.08 EUR
Lakovnícky materiál	218.76 EUR
Celkové náklady:	654.84 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
NÁRAZNÍK Z	E	-
NÁRAZNÍK Z	LE1	-



ZÁZNAM Č. 3: 2016-02-10

Corolla sedan 11/06 [S] [3D] [IRE] [AE]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
--------------------------	---

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
----------	-----------


Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-

Dátum poisťnej udalosti:	-
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2016-02-10
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	522.23 EUR
Práca	197.60 EUR
Cena za lakovanie	228.00 EUR
Náhradné diely	915.55 EUR
Lakovnícky materiál	294.23 EUR
Celkové náklady:	1635.38 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE²⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
PRÍCHYTKA	E	-
NÁRAZNÍK Z	LE2	-
NÁRAZNÍK Z	E	-
DRŽIAK NÁRAZNÍKA Z S	E	-
NÁRAZ-ABSORBÉR Z P	E	-
SKRUTKA REZERVY	E	-
SKRUTKA	E	-
PRÍCHYTKA	E	-
NÁRAZ-ABSORBÉR Z L	E	-
KRYT REZERVY Z	E	-
UP-SADA NÁRAZNÍKA Z	E	-
ZADNÉ ČELO	LI	-

ZÁZNAM Č. 4: 2015-07-15**Corolla sedan 11/06 [S] [3D] [IRE] [AE]****ÚDAJE O VOZIDLE**


Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2015-07-15
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2015-07-15
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	10.00 EUR
Práca	1959.20 EUR
Cena za lakovanie	- EUR
Náhradné diely	38.00 EUR
Lakovnícky materiál	- EUR
Celkové náklady:	2054.20 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:**LEGENDA:**

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
LESTIACA PASTA	L	-
REZIJNY MATERIAL	E	-

ZÁZNAM Č. 5: 2014-08-20**"Auris (E15) 3/5-dver od 02/11 [V] [S] [3D] [IRE] "**

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	-
Motor:	-
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2014-07-21
Autor:	-
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2014-08-20
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	280.42 EUR
Práca	21.00 EUR
Cena za lakovanie	60.00 EUR
Náhradné diely	446.56 EUR
Lakovnícky materiál	220.42 EUR
Celkové náklady:	725.54 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

- | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| D oprava jamiek | N demontáž a montáž dielu | LS AZT bodová oprava | U ochrana náteru spodku vozidla |
| E výmena dielu za nový | L lakovanie pôvodného dielu | OE originálny diel | X nesúvisiace poškodenie |
| H konzervácia dutín | LE⁻³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania) | PP predchádzajúce poškodenie | Z nepredložený diel |
| I oprava dielu | LI lakovanie dielu po oprave | R rozleštenie | |

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
NÁRAZNÍK Z	E	-
PRÍCHYTKA	E	-
UP-SADA NÁRAZNÍKA Z	E	-
VÝSTUHA NÁRAZNÍKA Z	E	-
NÁRAZ-ABSORBÉR Z L	E	-
NÁRAZNÍK Z	LE⁻³	-
PRÍCHYTKA	E	-

i Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní.

Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.



DIELY NA VAŠE AUTO ONLINE

WWW.Q-PARTS.SK

- 
 Vyše 2,5 milióna dielov skladom
- 
 Radi vám poradíme s výberom
- 
 Expresné doručenie do celej SR
- 
 Odber možný aj u nás na predajni
- 
 Vlastný rozvoz po Bratislave

2 DATABÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

 0 HROZIEB
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Polícia ČR </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Polícia IT </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Polícia NL </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Súkromná databáza Kaynine </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Polícia HU </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Polícia RO </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-right: 20px;"> Súkromná databáza diebstahlradar </div> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;"> VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>

3

LEAZINGOVÁ DATABÁZA SR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH
















































Cash4Car, s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BKS-Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BPT LEASING, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSOX FINANCE, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONAQ Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Oberbank Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
PB Finančné služby, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
S Autoleasing SK, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Tatra-Leasing, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VÚB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	

4

LEAZINGOVÁ DATABÁZA ČR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

 VEXCAR	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Acrax s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 AGRO LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ALD Automotive	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CASPER	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CETELEM	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 D.S. Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ESSOX LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 FCE Credit, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 GMAC	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Home Credit CZ	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 IMPULS-Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Mercedes-Benz	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Auto	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Raiffeisen Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 sAutoleasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Toyota FS Czech	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UniCredit Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UNILEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Vitavín Leas, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 VWFS	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ZASTAV TO	VOZIDLO NEFINANCUJE	

5

ZÁLOŽNÉ PRÁVA



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÉ ŽIADNE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

NK/SR

Notárska komora slovenskej republiky

VOZIDLO NEEVIDUJE



6

EXEKÚCIE



NEBOLI VYPLNENÉ ÚDAJE MAJITEĽA VOZIDLA



UPOZORNENIE: BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV O MAJITEĽOVI NIE JE MOŽNÉ PREVERIŤ EXEKÚCIE

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo exekútorový úrad.

7

KONTAKT NA MAJITEĽA VOZIDLA



K VOZIDLU SME NENAŠLI ŽIADNY KONTAKT NA MAJITEĽA

8

PLATNOSŤ PZP



PZP JE PLATNÉ

ŠPZ

PO  425ED

Poistenie od



2023-05-10T00:00:00

Značka

Typ

Farba

Poistovňa

č. poistnej zmluvy



TOYOTA

ČIERNA METALÍZA

0012 Union

73086463

9

ÚDAJE O VOZIDLE PODĽA TP

i DOSTUPNÉ

ÚDAJE Z TP

Značka:	TOYOTA	VIN:	AHTLT58E806027416
Model:	COROLLA 1,33	Číslo TP:	PJ062666
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča	Číslo európskeho TP:	EKB29457
Prvá evidencia:	28.10.2011	Palivo:	Benzín
Prvá evidencia SR:	28.10.2011	Celková hmotnosť:	1735
Maximálna rýchlosť:	180	Prístupná hmotnosť súpravy:	2735
Objem motora:	1329	Prevodovka:	MT
Výkon:	74,00	Počet stupňov:	6
Farba:	Čierna metalíza	Počet miest na sedenie:	5

ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH PNEUMATIKÁCH V TP



195/65/R15/91H



205/55/R16/91V

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

8):
NRE150L-DEFDKW(2F).

31):
Podľa voliteľnej výbavy sa prevádzková hmotnosť pohybuje od 1300kg do 1355kg.

41) / 42) :
205/55R16 91V / 16x6,5J ET45.

44.2) / 44.3) / 45):
TOYOTA / PZ408-E3552-00 / e11*94/20*6022*00,
TOYOTA / PZ408-E3553-00 / e11*94/20*6023*00.

Spotreba paliva v l/100km podľa normy ES 715/2007-692/2008F:
v meste 7,4; mimo mesta 5,0 a kombinovaná 5,9.

10

PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV

i NEBOLI NÁJDENÉ PODOZRENIA NA STOČENÉ KILOMETRE

11

POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA


 DOSTUPNÉ

12

HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, ATĎ.)

 POZOR 1 PODOZRENIE

Dátum kontroly	Zdroj	Stav km
27.10.2011	Servis	0 km
25.06.2012	Servis	14 707 km
02.11.2012	Servis	29 542 km
07.01.2014	Servis	44 696 km
22.07.2014	Servis	54 258 km
14.10.2014	Servis	59 703 km
27.02.2015	Servis	75 339 km
22.09.2015	Servis	94 092 km
28.09.2015	Servis	91 121 km
28.09.2015	Servis	94 092 km
27.10.2015	TK, EK, KO (SVK)	98 259 km
14.01.2016	Servis	108 293 km
09.02.2016	Servis	113 805 km
22.06.2016	Servis	122 788 km
29.09.2016	Servis	131 443 km
23.11.2016	Servis	140 978 km
27.02.2017	Servis	157 020 km
03.10.2017	Servis	170 901 km
24.10.2017	TK, EK, KO (SVK)	173 601 km
08.01.2018	poistovňa	174 518 km
19.03.2018	Servis	175 500 km
29.04.2019	Servis	182 330 km
21.10.2019	TK, EK, KO (SVK)	185 360 km
23.07.2020	Servis	189 812 km



13

VIN DEKÓDER

i DOSTUPNÉ

Značka:	Toyota
Model:	Corolla
Modelový rok:	2009
Trieda auta:	D
Karoséria:	5 Doors Hatch
Typ motora:	1.3L L4 DOHC 16V
Typ paliva:	Gasoline
Prevodovka:	6-Speed Manual
Trieda vozidla:	Compact Car
Typ vozidla:	Passenger car
Vyrobené v:	South Africa
Typ karosérie:	Hatch
Počet dverí:	5
Počet sedadiel:	4-5
Výtlak SI:	1329
Výtlak CID:	81
Nominálny výtlak:	1.3
Typ motora:	L4
Hlava motora:	DOHC
Ventily motora:	16
Válce motora:	4
Motor HorsePower:	101
Motor kiloWatt:	74
Nasávanie motora:	Naturally
Manuálna prevodovka:	6MT
Typ paliva:	Gasoline

14

OVERENIE MONTÁŽE LPG/CNG

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM DATAGAS VOZIDLO NEEVIDUJE

15

VINPRINT

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM VINPRINT VOZIDLO NEEVIDUJE

16

ZÁLOŽNÉ PRÁVA SR PODĽA MENA

x NEBOLI VYPLNENÉ ÚDAJE MAJITEĽA VOZIDLA

17

ZNALECKÁ HODNOTA VOZIDLA

x DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

PODOBNÉ VOZIDLÁ NA SEGO.SK

eGo.sk
inzerčný portál

18

AKTUÁLNY STAV VOZIDLA

✕ STAV VOZIDLA NA DIALKU NIE JE MOŽNÉ ZISTIŤ ANI Z DOSTUPNÝCH ZDROJOV INFORMÁCIÍ

Pre zistenie aktuálneho stavu vozidla je potrebné preverenie jeho jednotlivých komponentov priamo na vozidle.

Odporúčame Vám zamerať sa hlavne na:

- karoséria - opravy po havárii, ich kvalitu a vplyv na bezpečnosť
- brzdový systém
- motor, úniky oleja a chladiva, stav rozvodov, turba a vstrekovacieho systému
- prevodovka, dvojhmotný zotrvačnik, plynulosť radenia, úniky oleja, vôle v pohonnom ústrojenstve
- systém výfuku a emisný systém (katalyzátor, DPF, GPF, SCR)
- pruženie a tlmenie
- riadenie a zavesenie kolies, držanie stopy vozidla
- kolesá - stav a vek pneumatík, disky kolies
- elektronika, počítačová diagnostika
- súlad stavu vozidla s poskytnutou servisnou históriou

V nasledujúcom videu nájdete základné rady na to, ako spoľahlivo odhaliť vozidlo v zlom stave:

Prehrať video



-20 €
na preverenie

V prípade, ak sa necítite preveriť si vozidlo sami, odporúčame prizvať si na preverenie vozidla profesionálov z firmy:

AUTO X PERTS

Zakúpením tohoto reportu máte nárok na **zľavu na preverenie vozidla vo výške 20 EUR***. Túto zľavu si môžete uplatniť pri kúpe previerky na webe autoxperts.sk

ZLAVOVOÝ KUPÓN

TQZBSE

* Platnosť zľavy je 31 dní a vzťahuje sa na ADVANCED balík preverenia vozidla.

19

INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA



K VOZIDLU NEEVIDUJEME ŽIADNY INZERÁT NA PREDAJ

20

EURO NCAP




VOZIDLO NEBOLO NÁJDENÉ

21


ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY

DOSTUPNÉ: TOYOTA COROLLA 1,33


VÝVOJ PREDAJNOSTI ZNAČKY:



VÝVOJ PREDAJNOSTI MODELU:



NAJPREDÁVANEJŠÍ TYP PREVODOVKY:



Prevodovka	Počet
1. MT	100,0 % 40
Spolu	40

PREFEROVANÉ PALIVO:



Druh paliva	Počet
1. Benzín	100,0 % 40
Spolu	40

OBLÚBENÁ FARBA:

ZNAČKA:

Farba		Počet
1. Biela	18,7%	26377
2. Šedá	13,4%	18857
3. Červená	10,9%	15401
4. Strieborná metalíza svetlá	8,4%	11829
5. Šedá metalíza	6,2%	8753
6. Šedá metalíza tmavá	5,6%	7949
7. Čierna	5,1%	7226
8. Modrá	3,4%	4863
9. Čierna metalíza	3,4%	4808
10. Modrá metalíza	3,0%	4187
Ostatné farby spolu	21,9%	30910
Spolu		141160

MODEL:

Farba		Počet
1. Strieborná metalíza svetlá	32,5%	13
2. Šedá metalíza tmavá	22,5%	9
3. Modrá metalíza pastelová	15,0%	6
4. Čierna metalíza	15,0%	6
5. Červená	5,0%	2
6. Modrá metalíza	5,0%	2
7. Biela	2,5%	1
8. Modrozelená metalíza pastelová	2,5%	1
Spolu		40

NAJČASTEJŠÍ VÝKON MOTORA:

Výkon (kW)		Počet
1. 74	100,0%	40
Spolu		40

NAJČASTEJŠÍ OBJEM MOTORA:

Výkon (cm ³)		Počet
1. 1329	100,0%	40
Spolu		40

22

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianske združenia.



overeniekm.sk
Občianske združenie LEPIDLO

23

ZĽAVY PRE VÁS OD NAŠICH PARTNEROV



Vstreky *JaParts.sk*
Spojky
Brzdy

Získaj zľavu
-15% s kódom **overenievozidla15**

UPOZORNENIE: ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE MAJÚ VÝUČNE INFORMATÍVNY CHARAKTER

Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušné orgány, inštitúcie alebo spoločnosti.