

VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA



Overené vozidlo

VOLKSWAGEN KOMBI

VIN: WV2ZZZ7HZJH070440

⚠ POZOR! OVERENIE VOZIDLA PREUKÁZALO 1 PODOZRENIE.



STOČENÉ KILOMETRE
stočené kilometre nenájdene



POISTNÉ UDALOSTI
vozidlo bolo poškodené



KRÁDEŽ
nie je indikovaná



EXEKÚCIA
nie je indikovaná



LEASING
systém neevидуje leasing





ŤARCHA
nebol nájdený záznam

Viac informácií nájdete na príslušných stránkach

Základné informácie o vozidle

↔ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Šírka (mm): ?
Výška (mm): ?
Dĺžka (mm): ?
Rázvor (mm): ?
Hmotnosť (kg): 3080



🚗 VOZIDLO

Značka: VOLKSWAGEN
Model: KOMBI
Kategória: M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Farba: Čierna metalíza

🚗 MOTOR A PREVODOVKA

Max. rýchlosť (km/h): 181
Objem (cm³): 1968
Výkon (kW): 110
Palivo: Nafta
Prevodovka: AT
Počet stupňov: 7

🔗 EVIDENCIA

Prvá evidencia: **08.12.2017**
Prvá evidencia SR: **08.12.2017**

ZISTENÉ INFORMÁCIE O VOZIDLE

1	OVERENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ Novinka 17/17 krajín - 160 miliónov vozidiel	2 ZÁZNAMY	⚠
2	OVERENIE KRADNUTÝCH VOZIDIEL	7/10 KRAJÍN	✓
3	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU SR 22/21 Leasingových spoločností	DOSTUPNÉ	✓
4	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU ČR	DOSTUPNÉ	✓
5	OVERENIE ŤARCHY NA VOZIDLO Notárska komora	DOSTUPNÉ	✓
6	OVERENIE EXEKÚCIE Centrálny register exekúcií	DOSTUPNÉ	✓
7	KONTAKT NA MAJITEĽA	NEZISTENÉ	✗
8	PLATNOSŤ PZP Slovenská kancelária poisťovateľov	NEZISTENÉ	✗
9	ÚDAJE Z TECHNICKÉHO PREUKAZU	DOSTUPNÉ	✓
10	KONTROLA STOČENÝCH KILOMETROV O.Z. SOVA	DOSTUPNÉ	✓
11	OVERENIE AKTUÁLNYCH KM VOZIDLA O.Z. LEPIDLO	DOSTUPNÉ	✓
12	HISTÓRIA KILOMETROV	5 ZÁZNAMOV	✓
13	VIN DEKÓDER	4 ZÁZNAMY	✓
14	OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNG Systém DATAGAS	NEZISTENÉ	✗
15	KONTROLA VYLEPTANÉHO VIN	NEZISTENÉ	✗
16	OVERENIE ŤARCHY	NEZISTENÉ	✗
17	HODNOTA VOZIDLA	NEZISTENÉ	✗
18	AKTUÁLNY STAV VOZIDLA	DOSTUPNÉ	✓
19	INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA	0 ZÁZNAMOV	✓
20	EURO NCAP Test bezpečnosti vozidla	NEZISTENÉ	✗

21

ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY

www.databazavozidiel.sk

DOSTUPNÉ



22

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

23

ZĽAVY PRE VÁS OD NAŠICH PARTNEROV

1

DATABÁZA POISTNÝCH UDALOSTÍ



ZÁZNAM Č. 1: 2022-06-07

Transporter T6 (SG) skriňa, kombi, Multivan, Caravelle od 04/15 [V] [S] [3D] [IRE] [T6]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2017-12-08
Motor:	None
Stav tachometra:	247431
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	110
Farba:	-
Objem motora:	1968


ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2022-06-06
Autor:	Insurance
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2022-06-07
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	136.50 EUR
Práca	53.36 EUR
Cena za lakovanie	69.37 EUR
Náhradné diely	307.53 EUR
Lakovnícky materiál	67.13 EUR
Celkové náklady:	477.49 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT VON-ZRKADLA Ľ	E	-
KRYT VON-ZRKADLA Ľ	LE1	-
TELESO VON-ZRKADLA Ľ	E	-
SKLO VON-ZRKADLA Ľ	E	-

ZÁZNAM Č. 2: 2020-03-27**Transporter T6 (SG) skriňa, kombi, Multivan, Caravelle od 04/15 [V] [S] [3D] [IRE] [T6]****ÚDAJE O VOZIDLE**


Dátum prvej registrácie:	2017-12-08
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	164675
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	110
Farba:	Čierna
Objem motora:	1968

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2020-03-11
Autor:	Insurance
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2020-03-27
Kalkulácia s alternatívnymi:	Kalkulácia s použitím alternatívnych dielov

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	56.57 EUR
Práca	13.34 EUR
Cena za lakovanie	15.00 EUR
Náhradné diely	58.71 EUR
Lakovnícky materiál	41.57 EUR
Celkové náklady:	128.62 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:**LEGENDA:**

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT VON-ZRKADLA L	L	-
SKLO VON-ZRKADLA L	E	OE
OZD-KRÚŽOK ZRKADLA L	E	OE

i Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní.

Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.



DIELY NA VAŠE AUTO ONLINE

WWW.Q-PARTS.SK


Vyše 2,5 milióna
dielov skladom


Radi vám poradíme
s výberom



Expresné doručenie
do celej SR


Odber možný aj
u nás na predajni


Vlastný rozvoz
po Bratislave

2

DATA BÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

 0 HROZIEB

	Polícia ČR	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Polícia IT	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Polícia NL	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Súkromná databáza Kaynine	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Polícia HU	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Polícia RO	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 
	Súkromná databáza diebstahlradar	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ 

3

LEAZINGOVÁ DATABÁZA SR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH















































Cash4Car, s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BKS-Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BPT LEASING, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSOX FINANCE, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONAQ Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Oberbank Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
PB Finančné služby, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
S Autoleasing SK, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Tatra-Leasing, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VÚB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	

4

LEAZINGOVÁ DATABÁZA ČR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

 VEXCAR	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Acrax s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 AGRO LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ALD Automotive	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CASPER	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 CETELEM	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 D.S. Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ESSOX LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 FCE Credit, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 GMAC	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Home Credit CZ	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 IMPULS-Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Mercedes-Benz	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Auto	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 MONETA Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Raiffeisen Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 sAutoleasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Toyota FS Czech	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UniCredit Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 UNILEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 Vitavín Leas, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 VWFS	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 ZASTAV TO	VOZIDLO NEFINANCUJE	

5 ZÁLOŽNÉ PRÁVA

✓ NA VOZIDLO NIE JE VEDENÉ ŽIADNE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

NK/SR

Notárska komora slovenskej republiky

VOZIDLO NEEVIDUJE



6 EXEKÚCIE

✓ KOMORA EXEKÚTOROV NEEVIDUJE ŽIADNY ZÁZNAM

VYPLNENÉ/VYHLADÁVANÉ ÚDAJE: Anton Shalskyi, 16.04.1994, Trnava

i UPOZORNENIE: BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV O MAJITELOVI NIE JE MOŽNÉ PREVERIŤ EXEKÚCIE

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo exekútorový úrad.

7 KONTAKT NA MAJITEĽA VOZIDLA

✗ K VOZIDLU SME NENAŠLI ŽIADNY KONTAKT NA MAJITEĽA

8 PLATNOSŤ PZP

✗ DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

9

ÚDAJE O VOZIDLE PODĽA TP

i DOSTUPNÉ

ÚDAJE Z TP

Značka:	VOLKSWAGEN	VIN:	WV2ZZZ7HZJH070440
Model:	KOMBI	Číslo TP:	PH926724
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča	Číslo európskeho TP:	EKZ24793
Prvá evidencia:	08.12.2017	Palivo:	Nafta
Prvá evidencia SR:	08.12.2017	Celková hmotnosť:	3080
Maximálna rýchlosť:	181	Prístupná hmotnosť súpravy:	5300
Objem motora:	1968	Prevodovka:	AT
Výkon:	110,00	Počet stupňov:	7
Farba:	Čierna metalíza	Počet miest na sedenie:	9

ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH PNEUMATIKÁCH V TP



205/65/R16/107T



215/65/R16/106T



235/55/R17/103H



215/60/R17/109T



255/45/R18/

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

*8 LNFD7BT0116VVR27MMG02L63291;Alternatívne údaje vozidla.;*29.1: až 5406.;*29.3: až 1990.;*32: až 3180 kg s prípojným vozidlom.;*33.2: až 1675 kg s prípojným vozidlom.;*41, *42: 215/60 R17C 109T (104H), 7Jx17 ET55;; 215/65 R16C 106T, 6,5Jx16 ET51;; 235/55 R17 103H rf., 7Jx17 ET55;; 255/45 R18 103H rf., 8Jx18 ET50;; 215/65 R16C 106T M+S, 6,5Jx16 ET51;

215/60 R17C 109T (104H) M+S, 7Jx17 ET55.;Údaje o schválení a informatívne údaje.;*44.1, *44.2, *44.3, *45: A50-X, WESTFALIA, 321646, E13 55R-01 1870;; A50-X, WESTFALIA, 321647, E13 55R-01 1871.

10

PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV



NEBOLI NÁJDENÉ PODOZRENIA NA STOČENÉ KILOMETRE



O.Z. SOVA

VOZIDLO NEEVIDUJE



11

POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA

i DOSTUPNÉovereniekm.sk
Občianské združenie LEPIDLO

O.Z. LEPIDLO


247 431 KM

12

HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, ATĎ.)

i DOSTUPNÉ

Dátum kontroly	Zdroj	Stav km
08.12.2017	Servis	8 km
11.03.2020	poistovňa	164 675 km
27.03.2020	poistovňa	164 675 km
06.06.2022	poistovňa	247 431 km
07.06.2022	poistovňa	247 431 km



13

VIN DEKÓDER

 **DOSTUPNÉ**

Značka:	Volkswagen
Modelový rok:	1988
Vyrobené v:	Germany
Hnacie ústrojenstvo:	2WD

14

OVERENIE MONTÁŽE LPG/CNG

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM DATAGAS VOZIDLO NEEVIDUJE

15

VINPRINT

i DOSTUPNÉ

SYSTÉM VINPRINT VOZIDLO NEEVIDUJE

16

ZÁLOŽNÉ PRÁVA SR PODĽA MENA

x DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.


VYPLNENÉ/VYHLADÁVANÉ ÚDAJE: Anton Shalskyi, 16.04.1994, Trnava

17

ZNALECKÁ HODNOTA VOZIDLA

x DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

PODOBNÉ VOZIDLÁ NA SEGO.SK

eGo.sk
inzerčný portál

18

AKTUÁLNY STAV VOZIDLA

✕ STAV VOZIDLA NA DIALKU NIE JE MOŽNÉ ZISTIŤ ANI Z DOSTUPNÝCH ZDROJOV INFORMÁCIÍ

Pre zistenie aktuálneho stavu vozidla je potrebné preverenie jeho jednotlivých komponentov priamo na vozidle.

Odporúčame Vám zamerať sa hlavne na:

- karoséria - opravy po havárii, ich kvalitu a vplyv na bezpečnosť
- brzdový systém
- motor, úniky oleja a chladiča, stav rozvodov, turba a vstrekovacieho systému
- prevodovka, dvojhmotný zotrvačnik, plynulosť radenia, úniky oleja, vôle v pohonnom ústrojenstve
- systém výfuku a emisný systém (katalyzátor, DPF, GPF, SCR)
- pruženie a tlmenie
- riadenie a zavesenie kolies, držanie stopy vozidla
- kolesá - stav a vek pneumatík, disky kolies
- elektronika, počítačová diagnostika
- súlad stavu vozidla s poskytnutou servisnou históriou

V nasledujúcom videu nájdete základné rady na to, ako spoľahlivo odhaliť vozidlo v zlom stave:

Prehrať video



-20 €
na preverenie

V prípade, ak sa necítite preveriť si vozidlo sami, odporúčame prizvať si na preverenie vozidla profesionálov z firmy:

AUTO X PERTS

Zakúpením tohoto reportu máte nárok na **zľavu na preverenie vozidla vo výške 20 EUR***. Túto zľavu si môžete uplatniť pri kúpe previerky na webe autoxperts.sk

ZLAVOVOÝ KUPÓN

ZMRYPG

* Platnosť zľavy je 31 dní a vzťahuje sa na ADVANCED balík preverenia vozidla.

19

INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA



K VOZIDLU NEEVIDUJEME ŽIADNY INZERÁT NA PREDAJ

20

EURO NCAP




VOZIDLO NEBOLO NÁJDENÉ

21


ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY

DOSTUPNÉ: VOLKSWAGEN KOMBI


VÝVOJ PREDAJNOSTI ZNAČKY:



VÝVOJ PREDAJNOSTI MODELU:



NAJPREDÁVANEJŠÍ TYP PREVODOVKY:



Prevodovka	Počet	Počet
1. MT	57,9 %	1258
2. AT	42,1 %	915
Spolu		2173

PREFEROVANÉ PALIVO:



Druh paliva	Počet	Počet
1. Nafta	99,4 %	2161
2. Benzín	0,5 %	10
3. Benzín + LPG	0,1 %	2
Spolu		2173

OBLÚBENÁ FARBA:
ZNAČKA:

Farba	Počet
1. Čierna metalíza	16,1% 73824
2. Biela	14,1% 64932
3. Strieborná metalíza svetlá	13,3% 61082
4. Šedá metalíza	12,9% 59361
5. Modrá metalíza	6,4% 29422
6. Čierna	4,9% 22289
7. Červená	4,5% 20702
8. Modrá metalíza tmavá	3,6% 16561
9. Modrá	3,4% 15630
10. Šedá metalíza tmavá	3,3% 14972
Ostatné farby spolu	17,5% 80158
Spolu	458933

MODEL:

Farba	Počet
1. Biela	38,6% 839
2. Strieborná metalíza svetlá	14,6% 317
3. Šedá metalíza	6,2% 135
4. Čierna metalíza	6,1% 133
5. Modrá tmavá	5,5% 120
6. Šedá	5,1% 110
7. Červená	5,0% 108
8. Hnedá metalíza svetlá	4,9% 107
9. Šedá svetlá	3,2% 69
10. Hnedá metalíza	1,9% 42
Ostatné farby spolu	8,9% 193
Spolu	2173

NAJČASTEJŠÍ VÝKON MOTORA:

Výkon (kW)	Počet
1. 110	64,8% 1409
2. 103	18,0% 391
3. 75	6,0% 130
4. 150	4,9% 106
5. 62	1,7% 37
6. 84	1,2% 27
7. 132	1,1% 24
8. 81	1,0% 22
9. 146	0,9% 20
10. 85	0,1% 2
Ostatné	0,2% 5
Spolu	2173

NAJČASTEJŠÍ OBJEM MOTORA:

Výkon (cm ³)	Počet
1. 1968	99,3% 2157
2. 1984	0,6% 12
3. 2461	0,1% 2
4. 2370	0,0% 1
5. 1570	0,0% 1
Spolu	2173

22

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianske združenia.



 **Overeniekm.sk**
Občianské združenie LEPIDLO

23

ZĽAVY PRE VÁS OD NAŠICH PARTNEROV



Vstreky JaParts.sk
Spojky
Brzdy

Získaj zľavu
-15% s kódom
overenievozidla15

UPOZORNENIE: ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE MAJÚ VÝUČNE INFORMATÍVNY CHARAKTER

Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušné orgány, inštitúcie alebo spoločnosti.