

# VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA



Overené vozidlo

## MINI COOPER S

VIN: WMWXM710X03B22843

**⚠ POZOR! OVERENIE VOZIDLA PREUKÁZALO 1 PODOZRENIE.**



**STOČENÉ KILOMETRE**  
stočené kilometre nenájdene



**POISTNÉ UDALOSTI**  
vozidlo bolo poškodené



**KRÁDEŽ**  
nie je indikovaná



**EXEKÚCIA**  
nie je indikovaná



**LEASING**  
systém neviduje leasing





**ŤARCHA**  
nebol nájdený záznam

Viac informácií nájdete na príslušných stránkach

## Základné informácie o vozidle

### ↔ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Šírka (mm): ?  
Výška (mm): ?  
Dĺžka (mm): ?  
Rázvor (mm): ?  
Hmotnosť (kg): 1655



### 🚗 VOZIDLO

Značka: MINI  
Model: COOPER S  
Kategória: M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča  
Farba: Šedá

### 🚗 MOTOR A PREVODOVKA

Max. rýchlosť (km/h): 233  
Objem (cm<sup>3</sup>): 1998  
Výkon (kW): 141  
Palivo: Benzín  
Prevodovka: AT  
Počet stupňov: 6

### 🔗 EVIDENCIA

Prvá evidencia: **14.07.2016**  
Prvá evidencia SR: **13.01.2021**

## ZISTENÉ INFORMÁCIE O VOZIDLE

1	<b>OVERENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ</b> <span>Novinka</span> 17/17 krajín - 160 miliónov vozidiel	3 ZÁZNAMY	⚠
2	<b>OVERENIE KRADNUTÝCH VOZIDIEL</b>	7/10 KRAJÍN	✓
3	<b>OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU SR</b> 22/21 Leasingových spoločností	DOSTUPNÉ	✓
4	<b>OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU ČR</b>	DOSTUPNÉ	✓
5	<b>OVERENIE ŤARCHY NA VOZIDLO</b> Notárska komora	DOSTUPNÉ	✓
6	<b>OVERENIE EXEKÚCIE</b> Centrálny register exekúcií	DOSTUPNÉ	✓
7	<b>PLATNOSŤ PZP</b> Slovenská kancelária poisťovateľov	DOSTUPNÉ	✓
8	<b>ÚDAJE Z TECHNICKÉHO PREUKAZU</b>	DOSTUPNÉ	✓
9	<b>KONTROLA STOČENÝCH KILOMETROV</b> O.Z. SOVA	DOSTUPNÉ	✓
10	<b>OVERENIE AKTUÁLNYCH KM VOZIDLA</b> O.Z. LEPIDLO	DOSTUPNÉ	✓
11	<b>HISTÓRIA KILOMETROV</b>	6 ZÁZNAMOV	✓
12	<b>VIN DEKÓDER</b>	2 ZÁZNAMY	✓
13	<b>OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNG</b> Systém DATAGAS	NEZISTENÉ	✗
14	<b>KONTROLA VYLEPTANÉHO VIN</b>	NEZISTENÉ	✗
15	<b>OVERENIE ŤARCHY</b>	NEZISTENÉ	✗
16	<b>ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY</b> www.databazavozidiel.sk	NEZISTENÉ	✗
17	<b>NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA</b>		

1

# DATABÁZA POISTNÝCH ŠKODOVÝCH UDALOSTÍ



ZÁZNAM Č. 1: 2022-03-01

Mini III (F56) 3-dver od 03/14 [V] [S] [3D] [31]

## ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2016-07-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	52270
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	141
Farba:	Siva
Objem motora:	1998


## ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2022-03-12
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

## NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	730.86 EUR
Práca	188.84 EUR
Cena za lakovanie	160.00 EUR
Náhradné diely	1885.41 EUR
Lakovnícky materiál	570.86 EUR
Celkové náklady:	<b>2818.19 EUR</b>

## MIESTA POŠKODENÍ:



## LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE <sup>3</sup> lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

## ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT PODBEHU P L	E	-
DEFORM-ČLEN D P L	E	-
SVORKA NÁRAZNÍKA P	E	-

SKRUTKA L	E	-
PREDNÁ KAPOTA	LE <sup>3</sup>	-
ABSORBÉR H NÁRAZN P	E	-
MEDZICHLADIČ VZD	E	-
OZDOB-MRIEŽKA P	E	-
	N	-
OZDOB-RÁM MRIEŽKY P	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	E	-
PRIEČ-VÝSTUHA P	E	-
	I	-
KRYT OZDOB-MRIEŽKY P	E	-
KRYT VZDUCHOVODU L	E	-
SKRUTKA OZD-MRIEŽ V	E	-
MATICA L	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	LE2	-
CAR WRAP FOLIA	E	-
SKRUTKA NÁRAZNÍKA P	E	-
PREDNÁ KAPOTA	E	-
VZDUCH-VED BRZDY P L	E	-
MATICA NÁRAZNÍKA P	E	-
KRYT OZDOB-MRIEŽKY P	LE2	-
PREDNÁ KAPOTA	H	-
NÁPIS P	E	-



**ZÁZNAM Č. 2: 2018-10-29**

**Mini III (F56) 3-dver od 03/14 [V] [S] [3D] [31]**

**ÚDAJE O VOZIDLE**

Dátum prvej registrácie:	2016-07-14
Motor:	Gasoline
Stav tachometra:	21190
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	141
Farba:	Siva
Objem motora:	1998

**ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI**


Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2018-10-23
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-11-08
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

**NÁKLADY NA OPRAVU**

Náklady na lakovanie	905.77 EUR
Práca	370.17 EUR

**MIESTA POŠKODENÍ:**

Cena za lakovanie	<b>538.20 EUR</b>
Náhradné diely	<b>2487.86 EUR</b>
Lakovnícky materiál	<b>448.30 EUR</b>
Celkové náklady:	<b>3763.80 EUR</b>



**LEGENDA:**

<b>D</b> oprava jamiek	<b>N</b> demontáž a montáž dielu	<b>LS</b> AZT bodová oprava	<b>U</b> ochrana náteru spodku vozidla
<b>E</b> výmena dielu za nový	<b>L</b> lakovanie pôvodného dielu	<b>OE</b> originálny diel	<b>X</b> nesúvisiace poškodenie
<b>H</b> konzervácia dutín	<b>LE<sup>-3</sup></b> lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	<b>PP</b> predchádzajúce poškodenie	<b>Z</b> nepredložený diel
<b>I</b> oprava dielu	<b>LI</b> lakovanie dielu po oprave	<b>R</b> rozleštenie	

**ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:**

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT PRED-KAPOTY	LI	-
TES PRED-KAPOTY Ľ	E	-
SVORKA NÁRAZNÍKA P	E	-
KRYT OZDOB-MRIEŽKY P	E	-
SKRUTKA NÁRAZNÍKA P	E	-
OZDOB-RÁM MRIEŽKY P	E	-
NÁPIS P	E	-
CLONA EČV P	E	-
TES SVETLOMETU Ľ	E	-
KRYT OZDOB-MRIEŽKY P	LE1	-
TESNENIE CHLADIČA H	E	-
ULOŽENIE PR-KAPOTA P	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	LE1	-
TESNENIE P PR-KAPOTY	E	-
NOSNÍK NÁRAZNÍKA P	E	-
DEFORM-ČLEN P P	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	E	-
OZDOB-MRIEŽKA P	E	-
MATICA NÁRAZNÍKA P	E	-
"NÁPIS ""S"""	E	-
DRŽ PRÍD-SVETLA P	E	-
SNÍMAČ NÁRAZNÍKA P	E	-
PREDNÁ KAPOTA	LE <sup>-3</sup>	-
VZDUCHOVOD P P	E	-

KRYT PODBEHU KOL P P	E	-
OZDOBNÝ RÁM SVETLA L	E	-
ULOŽENIE PR-KAPOTA P	LE <sup>3</sup>	-
SVETLOMET P KPL	E	-
PREDNÝ SPOJLER P	E	-
OZDOBNÝ RÁM SVETLA P	E	-
PREDNÁ KAPOTA	E	-
TES PRED-KAPOTY P	E	-
TES SVETLOMETU P	E	-

**ZÁZNAM Č. 3: 2017-11-23**

**Mini III (F56) 3-dver od 03/14 [V] [S] [3D] [31]**

**ÚDAJE O VOZIDLE**

Dátum prvej registrácie:	2016-03-01
Motor:	-
Stav tachometra:	16927
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	Šedá
Objem motora:	-


**ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI**

Krajina:	Česko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2017-12-19
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

**NÁKLADY NA OPRAVU**

Náklady na lakovanie	49003.97 CZK
Práca	44700.00 CZK
Cena za lakovanie	32364.00 CZK
Náhradné diely	- CZK
Lakovnícky materiál	16639.97 CZK
<b>Celkové náklady:</b>	<b>93703.97 CZK</b>

**MIESTA POŠKODENÍ:**



**LEGENDA:**

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE <sup>3</sup> lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

**ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:**

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
PRAH P P	LI	-
KRYT NÁRAZNÍKA Z	LI	-
ČISTIČ R1 BATOŽ-BOXU	E	-
NIT N5 STRECHY	E	-
LEPIACA PÁSKA L	E	-
ULOŽENIE PR-KAPOTA Ľ	E	-
PLÁŠŤ STRECHY VON	LE <sup>3</sup>	-
PRAH P L	LI	-
DORAZ PRED-SKLA	E	-
DRŽIAK OZD-LIŠTY Z Ľ	E	-
ČISTIČ R1 BATOŽ-BOXU	E	-
LEP-SADA BOČ-SKLA Ľ	E	-
PLÁŠŤ STRECHY VON	E	-
OPR-SA STREŠ-PLÁŠŤA	E	-
RAMENO STIERAČA P	E	-
ZADNÉ ČELO	LI	-
LEP-SADA PRED-SKLA	E	-
KRYT PODBEHU P P	E	-
DISK Z P	E	-
DRŽIAK Ľ NÁRAZNÍKA Z	N	-
UZÁVER NÁDRŽE	E	-
STIERACIA LIŠŤA V P	E	-
KRYT H PRED-SKLA	E	-
STIERACIA LIŠŤA VN P	E	-
KRYT PRAHU Ľ	E	-
KRYT Z PODBEHU Z P	E	-
VLOŽKA LIŠTY Z Ľ	E	-
BOČNICA Z Ľ	LI	-
KONCOVÉ SVETLO P	E	-
DUAL LOCKS	E	-
ANTÉNNY ZÁKLAD	E	-
RAMENO STIERAČA Ľ	E	-
ČISTIČ R1 STRECHY	E	-
ALU-SKRUTKA VON-PL	E	-
NOSNÍK NÁRAZNÍKA Z	N	-
LEP-SADA BOČ-SKLA P	E	-
KRYT P TORPÉDA	E	-
DRŽIAK KLAKSÓNA	E	-

LIŠTA KRYTU PR-STENY	E	-
KRYT PRAHU P	E	-
<b>Popis náhradných dielov</b>	<b>Operácia</b>	<b>Kvalita</b>
PRÚT ANTÉNY	E	-
KRYT PODBEHU P L	E	-
	I	-
CHYB-KÓDY PO OPRAVE	N	-
KRYT H A-STĽPIKA P	E	-
NIT N3 STRECHY	E	-
ČISTIČ R1 PR-SKLA	E	-
BOČNICA Z P	LI	-
LEPIDLO K5B STRECHY	E	-
DRŽIAK P NÁRAZNÍKA Z	N	-
A-STĽPIK P	LI	-
ZÁMOK DVERÍ P P	E	-
TES 3-UHOL OKNA P	E	-
KRYT C-STĽPIKA P	E	-
SKLO VON-ZRKADLA P	E	-
DUAL LOCKS	E	-
STIERACIA LIŠTA VN L	E	-
A-STĽPIK L	LI	-
OZD-LIŠTA BOČ-OKNA P	E	-
UZATVÁR-KLIN P P	E	-
KRYT TORPÉDA L	E	-
DORAZ PRUŽINY Z P	E	-
CHROM Z.NÁRAZNÍKU	E	-
VEKO NÁDRŽE	E	-
LEPIACA PÁSKA P	E	-
LEPIDLO K5A STRECHY	E	-
SADA STIER-LÍŠT	E	-
DISK P P	E	-
DORAZ PRUŽINY Z L	E	-
DRŽIAK PLN-HRDLA	E	-
VLOŽKA LIŠTY Z P	E	-
CHROM Z.NÁRAZNÍKU	E	-

**i** Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní.

Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.





## DIELY NA VAŠE AUTO ONLINE



# WWW.Q-PARTS.SK

-   
 Vyše 2,5 milióna dielov skladom
-   
 Radi vám poradíme s výberom
-   
 Expresné doručenie do celej SR
-   
 Odber možný aj u nás na predajni
-   
 Vlastný rozvoz po Bratislave

## 2 DATABÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

<span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span> 0 HROZIEB	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Polícia ČR</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Polícia IT</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Polícia NL</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Súkromná databáza Kaynine</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Polícia HU</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Polícia RO</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold;">Súkromná databáza diebstahlradar</span> </div>	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ <span style="color: green; font-weight: bold;">✔</span>

3

## LEAZINGOVÁ DATABÁZA SR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH













































Cash4Car, s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BKS-Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BPT LEASING, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSOX FINANCE, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONAQ Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Oberbank Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
PB Finančné služby, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
S Autoleasing SK, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Tatra-Leasing, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VÚB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	

4

## LEAZINGOVÁ DATABÁZA ČR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

 <b>VEXCAR</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Acrax s.r.o.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>AGRO LEASING</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>ALD Automotive</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>CASPER</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>CETELEM</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>ČSOB Leasing, a.s.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>D.S. Leasing, a.s.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>ESSOX LEASING</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>FCE Credit, s.r.o.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>GMAC</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Home Credit CZ</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>IMPULS-Leasing</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Mercedes-Benz</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>MONETA Auto</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>MONETA Leasing</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Raiffeisen Leasing</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>sAutoleasing, a.s.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Toyota FS Czech</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>UniCredit Leasing</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>UNILEASING</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>Vitavín Leas, a.s.</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>VWFS</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	
 <b>ZASTAV TO</b>	VOZIDLO NEFINANCUJE	

5 **ZÁLOŽNÉ PRÁVA**

✓ NA VOZIDLO NIE JE VEDENÉ ŽIADNE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

NK/SR **Notárska komora slovenskej republiky**

VOZIDLO NEEVIDUJE ✓

Vynikajúce. Na vozidlo nie je vedená žiadna farcha voči leasingovým spoločnostiam, nebankovkám, úverovým spoločnostiam alebo iným subjektom.

Pozor! Na dopravnom inšpektoráte pri prepise vozidla neoverujú farchy. Preto je táto informácia veľmi podstatná.

Viac v tomto videu:

6 **EXEKÚCIE**

✓ KOMORA EXEKÚTOROV NEEVIDUJE ŽIADNY ZÁZNAM

**VYPLNENÉ/VYHLADÁVANÉ ÚDAJE:** Juraj Jurdík, 30.04.1979, Kežmarok

**i UPOZORNENIE:** BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV O MAJITELOVI NIE JE MOŽNÉ PREVERIŤ EXEKÚCIE

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo exekútorský úrad.

7 **PLATNOSŤ PZP**



PZP JE PLATNÉ

ŠPZ  
**XI  XIXIX**

Poistenie od

**2021-09-08T00:00:00****Značka****Typ****Farba****Poistovňa****č. poistnej zmluvy****MINI**

ŠEDÁ

0001 Allianz

8020267163

8

## ÚDAJE O VOZIDLE PODĽA TP

**i** DOSTUPNÉ

## ÚDAJE Z TP

Značka:	MINI	VIN:	WMWXM710X03B22843
Model:	COOPER S	Číslo TP:	TB304553
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča	Číslo európskeho TP:	DSS69709
Prvá evidencia:	14.07.2016	Palivo:	Benzín
Prvá evidencia SR:	13.01.2021	Celková hmotnosť:	1655
Maximálna rýchlosť:	233	Prístupná hmotnosť súpravy:	0
Objem motora:	1998	Prevodovka:	AT
Výkon:	141,00	Počet stupňov:	6
Farba:	Šedá	Počet miest na sedenie:	4

## ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH PNEUMATIKÁCH V TP

 195/55/R16/87W 175/60/R16/86H 185/50/R17/86H 205/40/R18/86W 205/45/R17/88W

## ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

\*41-\*42:

175/60 R16 86H M+S - 5,5Jx16 ET46

185/50 R17 86H M+S - 5,5Jx17 ET45

205/40 R18 86W - 7Jx18 ET54

205/45 R17 88W - 7Jx17 ET54

9

## PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV

**i** NEBOLI NÁJDENÉ PODOZRENIA NA STOČENÉ KILOMETRE

O.Z. SOVA

VOZIDLO NEEVIDUJE



Vynikajúce. Spolok na ochranu vlastníkov automobilov. Občianske združenie SOVA neeviduje vozidlo v svojej databáze s viac ako 16 tis preukázateľne stočených vozidiel.

Pozor! Aj keď vozidlo nie je v databáze stočených vozidiel neznamená to že nemôže mať stočené km.

10

**POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA****i** DOSTUPNÉovereniekm.sk  
Občianské združenie LEPIDLO


O.Z. LEPIDLO

52 270 KM

11

**HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, ATĎ.)****i** DOSTUPNÉ

Dátum kontroly	Zdroj	Stav km
14.07.2016	Servis	7 km
23.11.2017	poisťovňa	16 927 km
23.10.2018	poisťovňa	21 190 km
29.10.2018	poisťovňa	21 190 km
13.08.2020	TK,EK (CZ)	40 369 km
01.03.2022	poisťovňa	52 270 km



12

**VIN DEKÓDER**

**i** DOSTUPNÉ

Značka:	<b>Mini</b>
Vyrobené v:	<b>Germany</b>



13

## OVERENIE MONTÁŽE LPG/CNG


 DOSTUPNÉ**DATAGAS** IGAS, s.r.o.VOZIDLO NEEVIDUJE 

Automatizovaný informačný systém pre montáž plynového zariadenia neevduje toto vozidlo.

Pozor! Aj má vozidlo plynové zariadenie na pohon LPG alebo CNG a nie je v databáze môžete mať problém pri najbližšej STK (Technickej a Emisnej kontrole). Takéto vozidlo môže byť vyradené z prevádzky a môže byť nebezpečné.

14

## VINPRINT

 DOSTUPNÉ**VINPRINT**  
PRODUCT PRINTCODE SAFE SYSTEMS s.r.o.VOZIDLO NEEVIDUJE 

VINPRINT – zabezpečenie vozidla založené na označení auto skla identifikačným číslom VIN. Bezpečnostné značenie skiel metódou leptania je efektívnou metódou proti krádeži auta.

Pozor! Ak má vozidlo vyleptané vin čísla a nie sú v databáze môže sa jednať o podvod. VIN číslo by malo byť vyleptané na každom skle vozidla. Leptanie vin čísla je dobrovoľne a nemusí byť na každom vozidle.

15

## ZÁLOŽNÉ PRÁVA SR PODĽA MENA

 DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.**VYPLNENÉ/VYHĽADÁVANÉ ÚDAJE:** Juraj Jurdík, 30.04.1979, Kežmarok

16

## ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY



DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

17

## NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianske združenia.



**overeniekm.sk**  
Občianské združenie LEPIDLO

### UPOZORNENIE: ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE MAJÚ VÝUČNE INFORMATÍVNY CHARAKTER

Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušné orgány, inštitúcie alebo spoločnosti.