

VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA



Overené vozidlo

Skoda

VIN: TMBCG7NE0K0114783

⚠ POZOR! OVERENIE VOZIDLA PREUKÁZALO 1 PODOZRENIE.



STOČENÉ KILOMETRE
stočené kilometre nenájdene



POISTNÉ UDALOSTI
vozidlo bolo poškodené



KRÁDEŽ
nie je indikovaná



EXEKÚCIA
nie je indikovaná



LEASING
systém neeviduje leasing




ŤARCHA
nebol nájdený záznam

Viac informácií nájdete na príslušných stránkach

Základné informácie o vozidle

↔ ROZMERY A HMOTNOSŤ















Šírka (mm): ?
Výška (mm): ?
Dĺžka (mm): ?
Rázvor (mm): ?
Hmotnosť (kg): ?



🚗 VOZIDLO

Značka: Skoda
Model:

ZISTENÉ INFORMÁCIE O VOZIDLE

1	OVERENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ Novinka 17/17 krajín - 160 miliónov vozidiel	3 ZÁZNAMY 
2	OVERENIE KRADNUTÝCH VOZIDIEL	6/10 KRAJÍN 
3	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU SR 22/21 Leasingových spoločností	DOSTUPNÉ 
4	OVERENIE VOZIDIEL V LEASINGU ČR	DOSTUPNÉ 
5	OVERENIE ŤARCHY NA VOZIDLO Notárska komora	DOSTUPNÉ 
6	OVERENIE EXEKÚCIE Centrálny register exekúcií	DOSTUPNÉ 
7	KONTROLA STOČENÝCH KILOMETROV O.Z. SOVA	DOSTUPNÉ 
8	OVERENIE AKTUÁLNYCH KM VOZIDLA O.Z. LEPIDLO	NEZISTENÉ 
9	HISTÓRIA KILOMETROV	4 ZÁZNAMY 
10	VIN DEKÓDER	4 ZÁZNAMY 
11	OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNG Systém DATAGAS	NEZISTENÉ 
12	KONTROLA VYLEPTANÉHO VIN	NEZISTENÉ 
13	OVERENIE ŤARCHY	NEZISTENÉ 
14	ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY www.databazavozidiel.sk	NEZISTENÉ 
15	NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA	

1

DATABÁZA POISTNÝCH ŠKODOVÝCH UDALOSTÍ

ZÁZNAM Č. 1: 2023-12-07**Octavia III (5E) Lim./Combi od 12/16 [V] [S] [3D] [C1]****ÚDAJE O VOZIDLE**


Dátum prvej registrácie:	2019-01-07
Motor:	None
Stav tachometra:	141617
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	Modrá
Objem motora:	1598

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	-
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2023-12-08
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	834.48 EUR
Práca	970.00 EUR
Cena za lakovanie	405.00 EUR
Náhradné diely	9317.89 EUR
Lakovnícky materiál	429.48 EUR
Celkové náklady:	11142.37 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:**LEGENDA:**

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
RÁM MASKY P	E	-
TLMIČ PRUŽENIA P L	E	-
PRIEČ-RAMENO P L	E	-

ČISTIACI ROZTOK	E	-
DISK P Ľ	E	-
INFO-ŠTÍTOK	E	-
SPOJLER D NÁRAZN P	E	-
MRIEŽKA HMLOVKY Ľ	E	-
CHLADIČ VODY	E	-
ŠTITEK TOPENIE	E	-
HMLOVKA P	E	-
KRYT MRIEŽKY CHLAD	E	-
APLIKÁTOR	E	-
CHLADIVO	E	-
ČERP PRÍDAV-KÚRENIA	E	-
DRŽIAK D BLATN P Ľ	E	-
KRYT MRIEŽKY CHLAD	E	-
SNÍM V P Ľ PARK-LOK	LE1	-
VODIACI KĽB P Ľ	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	E	-
VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE	E	-
PRÍDAVNÝ CHLADIČ	E	-
KONDENZÁTOR	E	-
DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA	E	-
DRŽIAK Ľ NÁRAZNÍKA P	E	-
BLATNÍK P Ľ	H	-
KABELÁŽ NÁRAZNÍKA P	E	-
VOD-HADICA D	E	-
KOMPRESOR	E	-
DRŽIAK H Ľ CHLADIČA	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA P S Ľ	E	-
TES SNÍM PAR-L P S Ľ	E	-
DRŽIAK H P CHLADIČA	E	-
STITEK	E	-
VEDENIE Ľ NÁRAZN P	E	-
SVETLOMET KPL P	E	-
BLATNÍK P Ľ	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA P Ľ	E	-
FÓLIA DAŽĎ-SNÍMAČA	E	-
PRIMER PRED-SKLA	E	-
Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
SNÍM V P Ľ PARK-LOK	E	-
ODHLUČNENIE	E	-
SVORKOVNICA	E	-

NÁRAZ-ABSORBÉR P	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA P P	E	-
DRŽIAK P NÁRAZNIKA P	E	-
LEP-SADA PRED-SKLA	E	-
VZDUCHOVOD Ľ CHLAD	E	-
KRYT NÁRAZNIKA P	LE1	-
PRAH DVERÍ Ľ	LI	-
APLIKÁTOR	E	-
SVETLOMET KPL Ľ	E	-
DRŽIAK D P CHLADIČA	E	-
CHLAD-KVAPALINA	E	-
BLATNÍK P Ľ	LE ³	-
UZATVÁRACÍ DIEL	E	-
SNÍM VN P Ľ PARK-LOK	LE1	-
DISK P P	E	-
KRYT TRYSKY P	E	-
SNÍM VN P Ľ PARK-LOK	E	-
SNÍM VN P P PARK-LOK	LE1	-
PRIMER NA PLASTY	E	-
DUTINY MATERIÁL	E	-
NÁDRŽKA OSTREKOVÁČOV	E	-
2K-LEPIDLO NA PLASTY	E	-
PNEUMATIKA P P	E	-
	I	-
KĽBOVÝ HRIADEL P Ľ	E	-
KRYT TRYSKY P	LE1	-
VENTIL PNEU P P	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA P S P	E	-
HMLOVKA Ľ	E	-
VEKO ŤAŽ-OKA	E	-
APLIKÁTOR	E	-
MRIEŽKA HMLOVKY P	E	-
SNÍM V P P PARK-LOK	E	-
VEKO ŤAŽ-OKA	LE1	-
SNÍM VN P P PARK-LOK	E	-
VEDENIE P NÁRAZN P	E	-
KRYT PODBEHU P Ľ	E	-
Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
OZD-LIŠTA S NÁRAZN P	E	-
TES SNÍM PARK-L VN Ľ	E	-
ŠTITEK OLEJ	E	-

SNÍM V P P PARK-LOK	LE1	-
HADICA KOMPRES/KOND	E	-
TES SNÍM PARK-L VN P	E	-
DRŽIAK D L CHLADIČA	E	-
VETRACIA MRIEŽKA P	E	-
LEP-SADA BLAT P L	E	-
TES SNÍM PAR-L P S P	E	-
KRYT CHLADIČA	E	-
OZD-LIŠTA P NÁRAZN P	E	-
HADICA VÝPAR/KOND	E	-
SPOJOV-TYČ L	E	-
VZDUCH-VEDENIE P H	E	-
VENTILÁTOR KPL	E	-
PRAH DVERÍ L	I	-
HRUBÉ TMELENIE	LI	-
VÝS-VALEC L OSTREK	E	-
VEDENIE SANIA P	E	-
VZDUCHOVOD P	E	-
PRAH DVERÍ L	H	-
PREDNÉ SKLO	E	-
OZD-LIŠTA L NÁRAZN P	E	-
PNEUMATIKA P L	E	-
AKTIVÁTOR PRED-SKLA	E	-
KRYT PODBEHU P P	E	-
VZDUCHOVOD P CHLAD	E	-
VENTIL PNEU P L	E	-
POMOCNÝ MATERIÁL	E	-
EVIDENČNÉ ČÍSLO P	E	-

**ZÁZNAM Č. 2: 2023-02-23****Octavia III (5E) Lim./Combi od 12/16 [V] [S] [3D] [C1]****ÚDAJE O VOZIDLE**

Dátum prvej registrácie:	2019-01-07
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	117343
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	85
Farba:	Modrá

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI


Krajina:	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2023-02-20
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2023-03-10
Kalkulácia s alternatívami:	-

Objem motora: 1598

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	341.74 EUR
Práca	155.10 EUR
Cena za lakovanie	128.70 EUR
Náhradné diely	733.20 EUR
Lakovnícky materiál	213.04 EUR
Celkové náklady:	1230.04 EUR

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE ³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT TRYSKY Ľ	LE2	-
	I	-
KRYT NÁRAZNÍKA P	LI	-
KRYT TRYSKY Ľ	E	-
P NÁRAZNÍK	LI	-
HMLOVKA Ľ	E	-
VÝS-VALEC Ľ OSTREK	E	-
SVETLOMET KPL Ľ	E	-



ZÁZNAM Č. 3: 2020-01-31

Octavia III (5E) Lim./Combi od 12/16 [V] [S] [3D] [C1]

ÚDAJE O VOZIDLE

Dátum prvej registrácie:	2019-01-07
Motor:	None
Stav tachometra:	29381

ÚDAJE O POISTNEJ UDALOSTI

Krajina:	Česko
Dátum poistnej udalosti:	2019-10-22
Autor:	Insurance


Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon:	-
Farba:	-
Objem motora:	-

Typ škodovej udalosti:	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2020-01-31
Kalkulácia s alternatívnymi:	-

NÁKLADY NA OPRAVU

Náklady na lakovanie	7681.77 CZK
Práca	1478.00 CZK
Cena za lakovanie	2290.90 CZK
Náhradné diely	16953.80 CZK
Lakovnícky materiál	5390.87 CZK
Celkové náklady:	26113.57 CZK

MIESTA POŠKODENÍ:



LEGENDA:

D oprava jamiek	N demontáž a montáž dielu	LS AZT bodová oprava	U ochrana náteru spodku vozidla
E výmena dielu za nový	L lakovanie pôvodného dielu	OE originálny diel	X nesúvisiace poškodenie
H konzervácia dutín	LE³ lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania)	PP predchádzajúce poškodenie	Z nepredložený diel
I oprava dielu	LI lakovanie dielu po oprave	R rozleštenie	

ZOZNAM OPRAVVOANÝCH DIELOV:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
TEL SNÍM P L V PCS	E	-
DRŽIAK SNÍM VN Z L	E	-
APLIKÁTOR	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA Z L V	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA Z	E	-
KONCOVÉ SVETLO P	E	-
DRŽIAK SNÍMAČA V Z P	E	-
DRŽIAK SNÍM VN Z P	E	-
TEL SNÍM P L V PCS	E	-
KRYT NÁRAZNÍKA Z	LE2	-
SPOJLER NÁRAZNÍKA Z	E	-
PRIMER NA PLASTY	E	-
ODRAZKA Z P	E	-

i Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní.

Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.



DIELY NA VAŠE AUTO ONLINE



WWW.Q-PARTS.SK

- Vyššie 2,5 milióna dielov skladom
- Radi vám poradíme s výberom
- Expresné doručenie do celej SR
- Odber možný aj u nás na predajni
- Vlastný rozvoz po Bratislave

2

DATA BÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

✓ 0 HROZIEB

	Polícia IT	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓
	Polícia NL	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓
	Súkromná databáza Kaynine	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓
	Polícia HU	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓
	Polícia RO	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓
	Súkromná databáza diebstahlradar	VOZIDLO NIE JE EVIDOVANÉ AKO ODCUDZENÉ	✓

3

LEAZINGOVÁ DATABÁZA SR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

Cash4Car, s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BKS-Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
BPT LEASING, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSEX FINANCE, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONAQ Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Oberbank Leasing s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
PB Finančné služby, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
S Autoleasing SK, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Tatra-Leasing, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VÚB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	

4

LEAZINGOVÁ DATABÁZA ČR



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÝ LEASING V UVEDENÝCH SPOLOČNOSTIACH

VEXCAR	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Acrax s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
AGRO LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ALD Automotive	VOZIDLO NEFINANCUJE	
CASPER	VOZIDLO NEFINANCUJE	
CETELEM	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ČSOB Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
D.S. Leasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ESSOX LEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
FCE Credit, s.r.o.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
GMAC	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Home Credit CZ	VOZIDLO NEFINANCUJE	
IMPULS-Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Mercedes-Benz	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONETA Auto	VOZIDLO NEFINANCUJE	
MONETA Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Raiffeisen Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
sAutoleasing, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Toyota FS Czech	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UniCredit Leasing	VOZIDLO NEFINANCUJE	
UNILEASING	VOZIDLO NEFINANCUJE	
Vltavín Leas, a.s.	VOZIDLO NEFINANCUJE	
VWFS	VOZIDLO NEFINANCUJE	
ZASTAV TO	VOZIDLO NEFINANCUJE	

5

ZÁLOŽNÉ PRÁVA



NA VOZIDLO NIE JE VEDENÉ ŽIADNE ZÁLOŽNÉ PRÁVO

Vynikajúce. Na vozidlo nie je vedená žiadna ťarcha voči leasingovým spoločnostiam, nebankovkám, úverovým spoločnostiam alebo iným subjektom.



Notárska komora slovenskej republiky

VOZIDLO NEEVIDUJE



Pozor! Na dopravnom inšpektoráte pri prepise vozidla neoverujú ťarchy. Preto je táto informácia veľmi podstatná.

6

EXEKÚCIE



KOMORA EXEKÚTOROV NEEVIDUJE ŽIADNY ZÁZNAM

VYPLNENÉ/VYHLADÁVANÉ ÚDAJE: Erik Kvašňovský, 27.07.1981, Žilina



UPOZORNENIE: BEZ UVEDENÝCH ÚDAJOV O MAJITELOVI NIE JE MOŽNÉ PREVERIŤ EXEKÚCIE

Pre bližšie informácie o konkrétnych záznamoch, kontaktujte predávajúceho alebo exekútorský úrad.

7

PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV

i NEBOLI NÁJDENÉ PODOZRENIA NA STOČENÉ KILOMETRE

Vynikajúce. Spolok na ochranu vlastníkov automobilov, Občianske združenie SOVA neviduje vozidlo vo svojej databáze s viac ako 16 tis. preukázateľne stočených vozidiel.



O.Z. SOVA

VOZIDLO NEEVIDUJE



Pozor! Aj keď vozidlo nie je v databáze stočených vozidiel neznamená to že nemôže mať stočené km.

8

POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA**ÚDAJ NEBOL NÁJDENÝ**

Je nám ľúto. Občianske združenie LEPIDLO neviduje vozidlo v svojej databáze vozidiel zo záznamom o km z inzertných stránok z viacerých krajín. Dôvod môže byť ten že vozidlo nebolo inzerované s VIN číslom alebo to nedovoľuje legislatíva danej krajiny.



O.Z. LEPIDLO


VOZIDLO NEEVIDUJE



9

HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, ATĎ.)**DOSTUPNÉ**

Dátum kontroly	Zdroj	Stav km
24.10.2019	poisťovňa	29 381 km
31.01.2020	poisťovňa	29 381 km
23.02.2023	poisťovňa	117 343 km
07.12.2023	poisťovňa	141 617 km



10

VIN DEKÓDER

i DOSTUPNÉ

Značka:	Skoda
Modelový rok:	1989
Vyrobené v:	Czech Republic
Hnacie ústrojenstvo:	2WD

11

OVERENIE MONTÁŽE LPG/CNG

i DOSTUPNÉ

Automatizovaný informačný systém pre montáž plynového zariadenia neviduje toto vozidlo.

DATAGAS IGAS, s.r.o.VOZIDLO NEEVIDUJE **i**

! **Pozor!** Ak má vozidlo plynové zariadenie na pohon LPG alebo CNG a nie je v databáze môžete mať problém pri najbližšej STK (Technickej a Emisnej kontrole). Takéto vozidlo môže byť vyradené z prevádzky a môže byť nebezpečné.

12

VINPRINT

i DOSTUPNÉ

VINPRINT – zabezpečenie vozidla založené na označení auto skla identifikačným číslom VIN. Bezpečnostné značenie skiel metódou leptania je efektívnou metódou proti krádeži auta.


VINPRINT
PRODUCT PRINTCODE

SAFE SYSTEMS s.r.o.

VOZIDLO NEEVIDUJE

**KRAJINY, KDE FUNGUJE SYSTÉM VIN PRINT:**

- Slovensko
- Česko
- Rakúsko
- Maďarsko



Pozor! Ak má vozidlo vyleptané VIN čísla a nie sú v databáze môže sa jednáť o podvod. VIN číslo by malo byť vyleptané na každom skle vozidla. Leptanie VIN čísla je dobrovoľne a nemusí byť na každom vozidle.

13

ZÁLOŽNÉ PRÁVA SR PODĽA MENA

✕ DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

VYPLNENÉ/VYHLADÁVANÉ ÚDAJE: Erik Kvašňovský, 27.07.1981, Žilina

14

ŠTATISTIKY O ZNAČKE A MODELY



DÁTA NIE SÚ DOSTUPNÉ.

15

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianske združenia.



overeniekm.sk
Občianské združenie LEPIDLO

UPOZORNENIE: ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE MAJÚ VÝUČNE INFORMATÍVNY CHARAKTER

Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušné orgány, inštitúcie alebo spoločnosti.