

**AUTO - PASS**

**ÚPLNÝ**

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

**ČÍSLO: 2679-8351-8403**

### Údaje o vozidle

**DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR**

24. 1. 2012 / 1. 2. 2023

**ZNAČKA**

BMW

**IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN**

WBAZW41040L831847

**OBCHODNÝ NÁZOV**

X5



### Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	11. Platnosť emisnej kontroly do	8. 1. 2027 <input checked="" type="checkbox"/>
2. VINexpert	OK <input checked="" type="checkbox"/>	12. Platnosť technickej kontroly do	8. 1. 2027 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Technické údaje	OK <input checked="" type="checkbox"/>	13. Pozastavenie prevádzky	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	14. Inercia vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	1/1 <input checked="" type="checkbox"/>	15. Záložné právo	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
6. Pátranie	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	16. Blokácia vozidla	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
7. Kontrola originality	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
8. Servisné záznamy	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	18. Leasing vozidla	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	19. Výbava vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ <input checked="" type="checkbox"/>	20. Poškodenie vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>

## PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2679-8351-8403

## 1. Predchádzajúce overenie

x NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:**

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

## 2. VINexpert

✓ VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

<b>VOZIDLO</b>	WBA BMW X5 (E70 // X5), kateg. M1;M1G
<b>MODEL</b>	BMW X5 xDrive30d, Sport Activity Vehicle, kód motora: N57D3000, 2 993 cm3, 180 kW @ 4 000 RPM, L6, 4V, diesel, 4WD
<b>UMIESTENIE RIADENIA</b>	LHD
<b>KONTROLNÁ ČÍSLICA</b>	OK
<b>MODELOVÝ ROK ALEBO "0"</b>	rok sa neuvádza – konštanta "0"
<b>VÝROBNÝ ZÁVOD</b>	BMW Manufacturing Co. LLC, South Greer (Spartanburg), South Carolina, USA
<b>SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO</b>	831847
<b>OBDOBIE VÝROBY</b>	2010 - 9/2013
<b>WBA</b>	BMW AG, Mníchov, Nemecko (osobné vozidlo, SUV)
<b>POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA</b>	e1*2007/46*0421
<b>REGIÓN URČENIA</b>	Európa
<b>POZNÁMKY:</b>	
XDRIVE	System pohonu 4 kolies u vozidiel BMWBMW's four-wheel drive system
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L6	6 valcov v rade6 cylinders in line
4V	4 ventily na valec4 valves per cylinder
4WD	Pohon štyroch kolies4 Wheel Drive
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)
SUV	Športové úžitkové vozidloSport Utility Vehicle

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

## PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2679-8351-8403

## 3. Technické údaje

 OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.

Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	KK380DC
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	24. 1. 2012
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	1. 2. 2023
ZNAČKA	BMW
TYP/VARIANT/VERZIA	X5/ZW41/5A0V0
OBCHODNÝ NÁZOV	X5
VIN	WBAZW41040L831847
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2755 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	2150 kg
KATEGÓRIA	M1G - osobné terénne vozidlo
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e1*2007/46*0421*06
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	2993
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	180
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	4000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	222
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	8
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	255/55 R18 118 109V
ROZMER RÁFIKOV	8,5J x 18 ET46
FARBA	Biela
SPOTREBA PALIVA	7,4
EURO NORMA	EURO 5
EMISIE ES/EHK	715/2007*692/2008A (EURO 5)
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0 g/km
EMISIE - CO2	195 g/km
EMISIE - NOX	0,1508 g/km
EMISIE - HC + NOX	0 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,51
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03:02:2025 23:18



**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2679-8351-8403

**4. Krajina pôvodu**

**ÁNO**

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

**KRAJINA PÔVODU:** Taliansko

**KRAJINY REGISTRÁCIE:**

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Taliansko	24. 1. 2012	Taliansko	ET556FZ
Dátum registrácie - Taliansko	10. 2. 2014	Taliansko	ET556FZ
Ukončenie registrácie v štáte Taliansko	27. 1. 2020	Taliansko	ET556FZ
Signál Taliansko - Export	26. 1. 2023	Taliansko	ET556FZ
Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Francúzsko	24. 1. 2012	Francúzsko	DD-770-YW
Dátum registrácie - Francúzsko	17. 3. 2014	Francúzsko	DD-770-YW
Dátum registrácie - Slovensko	1. 2. 2023	Slovensko	KK380DC

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

**5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR**

**ÁNO**

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich \*právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

**POČET MAJITEĽOV:** 1

Počet majiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet majiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

**POČET DRŽITEĽOV:** 1

Počet držiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet držiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

\*Právna forma majiteľa/držiteľa môže byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ
- právnická osoba – podnikateľ

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

**6. Pátranie**

**NIE JE V PÁTRANÍ**

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 **Slovenská republika**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Česká republika**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Rumunsko**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Slovinsko**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Litva**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2679-8351-8403

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	2 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 2 :	26. 1. 2023
PRACOVISKO:	PKO Poprad - 1805 Levočská, 05801 Poprad
KRAJINA DOVOZU:	Taliansko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB669483
ČÍSLO NÁLEPKY:	
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 2 :	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivovo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 2 :  SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy

MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBKA LAKU:
Predná kapota:	5/5	104 - 119 µm
Ľavý predný blatník:	nemerané	
Ľavé predné dvere:	4/4	257 - 348 µm
Ľavé zadné dvere:	4/4	237 - 298 µm
Ľavý zadný blatník:	5/5	99 - 121 µm
Zadná kapota:	5/5	87 - 121 µm
Pravý zadný blatník:	5/5	96 - 119 µm
Pravé zadné dvere:	4/4	159 - 197 µm
Pravé predné dvere:	4/4	173 - 256 µm
Pravý predný blatník:	nemerané	
Strecha vozidla:	5/5	82 - 101 µm
VIN kód, iden. kód:	5/5	22 - 39 µm


Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidla býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.

Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)



**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

**ČÍSLO: 2679-8351-8403**



**PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE Z KO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:**  
[fotodokumentácia\\_KO](#)



predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítek



foto1 VIN



zdvojený identifikátor

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18



PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2679-8351-8403

8. Servisné záznamy

✓ ÁNO

Dátum: 26. 9. 2024

vykonaná práca:

- Zlepšenie stavu série: 10032430300 vykonať:

použitý materiál:

- Airbag spolujazdca  
- Airbag modul  
- Matica

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:18

9. Povinné zmluvné poistenie

✓ ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poisťnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: **K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE**

KU DŇU:

3. 2. 2025

EČV:

KK380DC

POISŤOVŇA:

Generali poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:18

13. Pozastavenie prevádzky

✓ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:19

14. Inercia vozidla

✓ ÁNO

DÁTUM INERCIE VOZIDLA

INZERENT

INZERÁT

08.01.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 1](#)

14.01.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 2](#)

\*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:19

15. Záložné právo

✓ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA NEVŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:18

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2679-8351-8403

**16. Blokácia vozidla**

NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18

**17. Zoznam daňových dlžníkov**

NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:19

**18. Leasing**

NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

**ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:**

ALD Automotive Slovakia s.r.o.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

BKS-Leasing s. r. o.

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

ČSOB Leasing, a.s.

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

ESSOX FINANCE, s. r. o.

FINANZ SERVIS, spol. s r.o.

Home Credit Slovakia, a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Oberbank Leasing s.r.o.

PB Finančné služby, a. s.

s Autoleasing SK, s. r. o.

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.

VÚB Leasing, a. s.

MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke [www.alsr.sk](http://www.alsr.sk)

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 03.02.2025 23:18



PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2679-8351-8403

19. Výbava vozidla

ÁNO

OD 09/11

M SPORT PAKET

PR-SKLO S DAŽĎ-SNÍM

VON-ZRKAD ZACLONITEĽ

HIFI REPRO-SYSTÉM

POM-OSVET/SVET-PAKET

OSTREK SVETLOMETOV

POŤAHY KOŽA

BEDROVÁ OPIERKA

OVLÁD Z-KAPOTY AUT

DEL-SIEŤ BATOŽ-PR

PARK-DIST-CONTR P/Z

2993CCM 180KW

8-ST AUTOMAT

275/40-/315/35 R20 W

SHADOW-LINE LESKLÝ

STREŠNÝ NOSIČ SHADOW

PANORAMAT-STRECHA EL

KAMER-SYSTÉM VZADU

AUT-KLIMATIZ 2-ZÓN

DETERMÁLNE SKLÁ Z

NAVIG-SYSTÉM PROFESS

XENÓN-SVETLO

ADAPTÍV-SVETLOMETY

STROP-PANEL ANTRACIT

VYHRIEVANIE SEDAD P

KOMFORT-SEDADLÁ

PAKET ODKLAD-SCHRÁN

VN-SP-ZRKADLO ZACLON

M EXTERIEUR VÝBAVA

M KOŽENÝ VOLANT

REGUL RÝCHL SPEED

10-/11 J X 20 ALU

DREVO BAMBUS

ŠPORT-PODVOZOK

OBSAH CO2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 03.02.2025 23:18

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2679-8351-8403

**20. Poškodenie vozidla**


**ÁNO**

**Záznam o poškodeniach č. 1**

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
DEO	Cena dielov	5741,18 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
<b>DÁTUM KALKULÁCIE</b>	Cena lakovania	3385,15 EUR bez DPH
27. 8. 2013	<b>Celková hodnota opravy</b>	9923,83 EUR bez DPH

**POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA**

Predná časť karosérie	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť karosérie	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
Zadná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
Ľavé dvere	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Pravé dvere	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Strecha	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Sklo	čelné	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	zadné	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓



**Koniec výpisu**

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

**VYGENEROVANÉ:** Autorealitka.sk s. r. o.

**VYGENEROVANÉ DŇA:** 03.02.2025 23:19

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.